



Opel - A luz de aviso do TPMS fica acesa o tempo todo

Ficha técnica	
Fabricante	Opel
Modelo	Zafira Tourer C (P12)
Motor	1.6 100 KW
Código do motor	D 16 SHJ
Ano de fabricação	2011-2019
Sintoma	A luz de aviso do TPMS fica acesa o tempo todo
Peças Hella para substituição	6PP 358 139-261

Aviso de segurança importante

A luz indicadora de pressão dos pneus não pode ser redefinida

No veículo mencionado acima, pode ocorrer que,

após um reparo no sistema de monitoramento da pressão dos pneus ou uma troca de rodas, a luz de controle da pressão dos pneus não possa ser redefinida e, portanto, permaneça acesa.

Uma possível causa, nesse caso, pode ser que a carga dos pneus

(Leve/Ecco/Max) não tenha sido configurada ou salva no painel de instrumentos.

Isso pode ser alterado por meio do botão combinado/alavanca do pisca-pisca à esquerda no volante, da seguinte maneira.

(Leve, Ecco, Max)

Confirme a configuração na alavanca do pisca-pisca usando o botão Set/Clr.

 Aviso

Recomendamos que, sempre que ajustar a pressão dos pneus de acordo com a carga do veículo, você também faça o ajuste no painel de instrumentos.





Reifenbelastung

☒ Leicht

☐ Eco

☐ Max

Zurück



102575 km

R