

Opel Adam — As luzes de travão brilham permanentemente | HELLA

Opel

Adam

Ano de fabrico: 2013 até 2018

As luzes de travão brilham permanentemente

Se for detetado o problema acima mencionado, uma possível causa pode ser um ajuste/ posicionamento incorreto do interruptor da luz do travão.

Isto pode fazer com que a luz de travão acenda permanentemente sem que o travão seja acionado.

O código de erro C0161 também pode ser gravado no módulo de comando ABS.

Resolução

Verificar o interruptor da luz do travão quanto ao funcionamento e, se necessário, reajustar. Em caso de falhas de funcionamento, substituir o interruptor da luz do travão e posicionar corretamente.

Além disso, ler a memória de códigos de erro no módulo de comando ABS e eliminar os erros guardados.