

# Opel Astra J — Código de erro P261A | HELLA

**Opel**

**Astra J**

**Ano de modelo: 2012**

**Motor: A17DTE/A17DTF**

**Com bomba do líquido de refrigeração de comando elétrico**

**Código de erro P261A/**

**A lâmpada de erro da eletrónica do motor (SVS) acende**

Nos veículos supracitados, pode acender a lâmpada de erro da eletrónica do motor e pode ser registado o código P261A na memória de erros.

O código de erro é referente à bomba do líquido de refrigeração, que é acionada pelo motor e comandada eletronicamente e não à bomba elétrica auxiliar.

Por norma, a bomba do líquido de refrigeração está OK.

Para resolver o problema, deve-se efetuar uma atualização do software do módulo de comando do motor, assim como uma inspeção visual e de funcionamento.