

Opel Astra J — Perda de líquido de refrigeração | HELLA

Opel

Astra J

Ano de modelo: 2010–

Motor: A20DT/A20DTH/A20DTJ/A20DTR

Perda de líquido de refrigeração

Nos veículos supramencionados, é possível uma perda de líquido de refrigeração na área do zona do radiador da recirculação dos gases de escape (radiador RGE).

No caso de uma alegada fuga no sistema de refrigeração, deve ser dada especial atenção ao radiador RGE. Uma fissura na carcaça pode levar a uma perda gradual de líquido de refrigeração.

Para resolver a situação, deve-se proceder da seguinte forma e utilizar um kit de reparação (Figura) constituído por uma carcaça, 2 vedantes e 2 cliques:

- Deixar arrefecer o motor
- Desmontar a carcaça do radiador RGE (recolher o líquido de refrigeração)
- Desmontar o radiador RGE da carcaça
- Limpar as superfícies vedantes

Utilizar o kit de reparação (ref.: 55590953):

- Montar o radiador RGE na nova carcaça
- Montar a carcaça do radiador utilizando os novos vedantes
- Encher o líquido de refrigeração
- Purgar o ar do sistema de refrigeração
- Realizar um teste de estanqueidade

