

Opel Corsa D — Vibrações e ruídos | HELLA

Opel

Corsa D

Código do motor:

Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP, Z13DTJ

Ano de fabrico 2007–2011

Vibrações e ruídos

no eixo dianteiro

Se for reclamado o problema supracitado, este pode estar relacionado com os calços de travão do eixo dianteiro montados no equipamento de origem. Estas vibrações ou ruídos ocorrem principalmente durante uma travagem ligeira no trânsito urbano.

Neste caso, os calços de travão devem ser verificados no âmbito do diagnóstico e, se necessário, substituídos.

Aviso

Neste caso, o fabricante do veículo disponibiliza

calços de travão modificados para o tamanho de disco de travão de 257 x 22 mm.

Referência OE: 93169254

Referência HELLA: 8DB 355 012-831