

Opel Insignia — Perda de líquido de refrigeração/caixa do termóstato | HELLA

Opel

Insignia

Ano de modelo: 2012

Motor: A18XER

Perda de líquido de refrigeração/caixa do termóstato

Se, nos veículos supracitados, surgirem reclamações relativas a uma perda lenta, mas contínua, de líquido de refrigeração, essa perda pode dever-se a um vedante com defeito, entre a caixa do termóstato e o termóstato.

Geralmente, este problema afeta os automóveis com os seguintes VIN: A000001–C1145774

Se for detetada uma fuga nesta área, deve proceder-se da seguinte forma:

- Deixar arrefecer o líquido de refrigeração
- Escoar o líquido de refrigeração
- Desconectar o conector elétrico na caixa do termóstato
- Remover os parafusos (4x) da caixa do termóstato
- Retirar a carcaça
- Limpar as superfícies vedantes
- Substituir o termóstato e o vedante
- Montar a caixa do termóstato
- Conectar o conector
- Encher o líquido de refrigeração
- Purgar o ar do sistema de refrigeração
- Realizar um teste de estanqueidade