

Opel Zafira B — Código de erro P0201–P0204 | HELLA

Opel

Zafira B

Ano de fabrico: 2005–2006

Motor: Z19DT/Z19DTH/Z19DTL

O motor trabalha aos solavancos e, além disso, a luz de controlo do motor pode acender.

Código de erro: P0201 - P0204

Equivalente a:

Válvula de injeção 1–4, falha de funcionamento do circuito elétrico.

Se o problema supramencionado ocorrer em conjunto com os códigos de erro definidos, deve ser efetuada primeiro uma atualização do software do módulo de comando do motor.

Se isto não melhorar a situação, verificar as conexões de ficha dos injetores e, se necessário, substituí-las por uma cablagem de conectores melhorada com uma secção transversal de cabo de 2,5 mm².

O fabricante do veículo já identificou este problema, a partir do número de motor: Z19DTH17000444, é montada uma cablagem modificada durante a produção.