

Peugeot 306 — Regulação defeituosa da temperatura | HELLA

Peugeot

306

Ano de fabrico: 2002–2009

Todos os modelos com válvula elétrica do ar de mistura

Regulação defeituosa da temperatura

Acionamento da válvula do ar de mistura

Em alguns dos veículos supracitados, podem ocorrer problemas na regulação da temperatura do habitáculo.

O problema pode dever-se a um defeito no motor da válvula do ar de mistura. Neste caso, o acionamento ou a placa adaptadora entre o motor e a válvula pode estar danificado.

Com um kit de reparação (acionamento e placa adaptadora), é possível restabelecer o bom funcionamento da válvula. Não é necessário desmontar o painel de instrumentos. Dependendo do tipo de modelo, pode ser necessário desmontar/montar a consola central. Após a reparação é necessário efetuar o ajuste base do motor ou do comando da válvula.

As peças sobressalentes necessárias e mais informações podem ser adquiridas junto de um concessionário Peugeot.