

Peugeot 406 — O motor vai abaixo após o arranque | HELLA

Peugeot

406 2.0 Hdi 110

Ano de fabrico: 2001

Código do motor: RHZ (DW 10 ATED)

O motor vai abaixo após o arranque

No veículo supramencionado, o motor vai abaixo após o arranque e a tentativa de arranque. Para além disso, o motor apresenta bastantes dificuldades em arrancar posteriormente.

Ao ler a memória de erros, é exibida a seguinte mensagem:

- Sensor de pressão do rail com defeito

Em primeiro lugar, é necessário verificar a pressão do combustível com um aparelho de diagnóstico.

Caso não seja detetada qualquer pressão ou apenas uma pressão muito baixa, o fusível da bomba de pré-alimentação ou o relé de alimentação principal podem estar com defeito.

Para resolver o problema, deve-se verificar o fusível e o relé de alimentação principal e, se necessário, substituir.