

Peugeot 407 — Diluição do óleo | HELLA

Peugeot

407

Motores a gasóleo com filtro de partículas FAP.

Com gancho de reboque.

Diluição do óleo.

Regeneração incorreta do filtro de partículas.

Nos veículos supramencionados, um chicote de cabos do gancho de reboque conectado incorretamente pode provocar uma falhas de funcionamento nos processos de regeneração do filtro de partículas.

Além disso, a diluição do óleo pode ser causada por uma regeneração incorreta (pós-injeção).

No caso das características supramencionadas, é imperativo verificar os processos de regeneração para evitar uma diluição drástica do óleo e mesmo danos no motor.

Aviso:

O sistema elétrico do reboque comunica através do CAN-Bus com o módulo de comando das luzes de marcha-atrás, que, por sua vez, está integrado na eletrónica de bordo do veículo através do CAN-Bus.

No caso das cablagens de gancho de reboque originais da Peugeot, deve ser conectado um conector amarelo ao módulo de comando BSR (unidade de comutação do reboque). O conector com dupla atribuição de cabo deve ser conectado à unidade de comando/unidade de comutação traseira (PSF2).