



Porsche Cayenne — Código de erro: 16864 / P0480 e veículo não pega

Ficha técnica	
Fabricante	Porsche
Modelo	Cayenne
Motor	4,5L V8 M48/00 e M48/50/S
Ano de fabrico	2003 até 2007
Sintoma	Código de erro: 16864 / P0480 — “Comando da ventoinha do radiador 1, erro elétrico” Veículo não pega Bateria completamente descarregada



Porsche Cayenne — Código de erro: 16864 / P0480 — “Comando da ventoinha do radiador 1, erro elétrico”

Se for detetado o problema supracitado, este pode estar relacionado com a avaria do módulo do radiador/ventoinha. Este problema afeta apenas veículos equipados com dois motores da ventoinha (módulo de duas ventoinhas).

Esse problema é causado por sujidade no módulo de comando que provoca a ativação/desativação autónoma e durante períodos prolongados dos motores elétricos da ventoinha.

Segundo o fabricante automóvel, é necessário substituir o completo módulo de duas ventoinhas. Carregar a bateria do veículo, controlar e, se necessário, trocar. Eliminar os registos na memória de erros.

 AVISO

Observar neste contexto sempre os avisos de reparação do fabricante automóvel!