

# **Smart 451 — Curto-círcito na válvula de corte do líquido de refrigeração | HELLA**

**Smart**

**451 (Pure+Passion)**

**Ano de fabrico: 2010.08.31–2014.06.02**

## **Curto-círcito na válvula de corte do líquido de refrigeração**

Nos veículos supramencionados, devido ao desgaste, existe a possibilidade de ocorrer um curto-círcito na válvula de corte do líquido de refrigeração do aquecimento.

A válvula tem a função de aquecer mais rapidamente o motor frio, bloqueando o aquecimento, o que deve reduzir o desgaste.

O fabricante do veículo já tomou conhecimento do problema e, no âmbito de uma ação de recolha, verificou os veículos ou colocou as válvulas fora de serviço.

Deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Ter em atenção esta informação, especialmente no que diz respeito a reclamações relativas a falhas elétricas.