

Suzuki Vitara II — Com compressor de palhetas | HELLA

Suzuki

Vitara II

Ano de fabrico: a partir de 2008

Com compressor de palhetas

Ruídos provenientes do compressor do ar condicionado

Nos veículos supracitados, podem ser audíveis ruídos provenientes do compressor, após o arranque a frio.

O problema ocorre principalmente a baixas temperaturas ambiente. Nestas circunstâncias não existe obrigatoriamente um defeito no compressor.

Estes veículos estão normalmente equipados com compressores de palhetas. Devido às baixas temperaturas externas pode ocorrer a entrada de agente refrigerante líquido no compressor e provocar ruídos de batidas momentos após o arranque a frio do motor.

Após um curto período de funcionamento, o sistema aspira agente refrigerante gasoso e o ruído desaparece.

Este não é um problema nem um defeito técnico, trata-se de um acontecimento relacionado com as características construtivas do sistema e as condições climáticas.