

Toyota Corolla — Formação de fumo | HELLA

Toyota

Corolla

Motor: Gasóleo de 1,4 litros

Ano de fabrico: 2008/11–2014/11

Formação de fumo

Nos veículos supramencionados, durante a condução pode ocorrer formação de fumo.

No Intercooler pode acumular-se óleo de motor, que depois pode ir parar à câmara de combustão; isso pode provocar a formação de fumo durante a marcha.

A causa para este problema podem ser bombas de vácuo ou turbocompressor com defeito e/ou um erro de software.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados.

Deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Na oficina autorizada é realizada uma atualização do software dos veículos afetados. O turbocompressor e a bomba de vácuo são inspecionados quanto a estanqueidade e event. são substituídos os componentes com defeito.