

# **Toyota Urban Cruiser — Formação de fumo | HELLA**

**Toyota**

**Urban Cruiser**

**Motor: Gasóleo de 1,4 litros**

**Ano de fabrico: 2008/11–2014/05**

## **Formação de fumo**

Nos veículos supramencionados, durante a condução pode ocorrer formação de fumo.

No Intercooler pode acumular-se óleo de motor, que depois pode ir parar à câmara de combustão; isso pode provocar a formação de fumo durante a marcha.

A causa para este problema podem ser bombas de vácuo ou turbocompressor com defeito e/ou um erro de software.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados.

No entanto, deve ter-se em consideração que nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Na oficina autorizada é realizada uma atualização do software dos veículos afetados.

O turbocompressor e a bomba de vácuo são inspecionados quanto a estanqueidade e event. são substituídos os componentes com defeito.