



Volvo - Item de manutenção: limpadores de para-brisa

Ficha técnica	
Fabricante	Volvo
Modelo	XC 40
Motor	B4 2,0 16V
Código do motor	B 420 T6
Ano de fabricação	A partir de 2019
Sintoma	Item de manutenção: limpadores de para-brisa
Peças Hella para substituição	9XW 358 164-081

 **Aviso de segurança importante**

Instruções de reparo das palhetas do limpador de para-brisa

Troca das palhetas do limpador de para-brisa

Para evitar danos ao capô e ao braço do limpador de para-brisa durante a troca das palhetas, os limpadores devem ser colocados no modo de manutenção.

Ativar a posição de manutenção Braço do limpador de para-brisa

Os braços dos limpadores de para-brisa se posicionam na posição de manutenção e agora podem ser dobrados. Em seguida, troque as palhetas do limpador de para-brisa de acordo com as especificações do fabricante do veículo.

Após a troca dos limpadores de para-brisa, acione novamente a função “Posição de manutenção do limpador” para

colocar o limpador de para-brisa de volta na posição inicial.

Aviso


Depois de serem levantados, os braços dos limpadores de para-brisa ficam sob tensão da mola e podem danificar o para-brisa caso voltem à posição inicial acidentalmente.

Após a troca, verifique se a palheta do limpador está corretamente encaixada.

Para não prejudicar o funcionamento das novas palhetas do limpador de para-brisa, o para-brisa deve ser cuidadosamente limpo durante esse reparo.

Esta orientação de manutenção pode ser aplicada a todos os modelos XC40.

Fahrzeugfunktionen



Road Sign
Information




Connected
Safety



Temposchilder-
Assistent




Kamera




Kurvenlicht



Aktives
Kurvenlicht



Wartungsposi-
tion Wischer



Kollisions-
vermeidung

