

Volvo S60 — Sensor da pressão do óleo com defeito | HELLA

Volvo

S60

Motor: cinco cilindros

Ano de fabrico: 2010.06.22–2012.05.14

Sensor da pressão do óleo com defeito

Devido a um sensor da pressão do óleo com defeito, nos veículos supracitados, não é sinalizado nenhum aviso de que o nível do óleo é baixo.

Um nível do óleo demasiado baixo pode fazer com que o motor vá abaixo, até mesmo durante a condução (aumentando substancialmente o risco de um acidente).

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados.

Deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Na oficina especializada, o erro é resolvido através de uma atualização do software nos veículos afetados.