



## Volvo XC 60 II — Substituição do filtro do habitáculo


|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Ficha técnica  |                                      |
| Fabricante     | Volvo                                |
| Modelo         | XC 60 II                             |
| Motor          | Todos os modelos                     |
| Ano de fabrico | 2018 -                               |
| Sintoma        | Substituição do filtro do habitáculo |




### Substituição do filtro do habitáculo/filtro de pólen

Para substituir o filtro do habitáculo/filtro de pólen nos veículos supracitados, deve proceder-se da seguinte forma:

- Desligar a ignição
- Empurrar o banco do acompanhante para trás
- Remover o revestimento da zona dos pés do acompanhante (Figura 1)
- Destruar a tampa de fecho do corpo do filtro (2x) (Figura 2)
- Retirar a tampa de fecho por baixo
- Retirar a tampa de fecho por baixo (Figura 3)
- Dobrar ligeiramente o filtro durante a montagem e prestar atenção à posição de montagem correta
- Montar a tampa de fecho e o revestimento na ordem inversa



Revestimento zona dos pés



Bloqueio corpo do filtro



Filtro