

VW Golf 4 — O ar condicionado não funciona | HELLA

VW

Golf 4

Ano de fabrico: 1997–2005

Todos os modelos com ar condicionado manual

O ar condicionado não funciona

Se, nos veículos supracitados, o ar condicionado ou o compressor não funcionarem, esse problema pode dever-se a uma avaria/erro na zona do sensor da temperatura externa.

O sensor de temperatura está localizado na esquerda (no sentido de marcha) por baixo do painel condutor do ar (Figura 1). O erro pode estar diretamente relacionado com o sensor ou com o cabo de ligação (Figura 2), o qual pode ter sido danificado pelo tirante do motor do limpa-vidros. A “plausibilidade” do sensor pode ser verificada através dos blocos dos valores de medição, ou seja, com a ajuda de um aparelho de diagnóstico, o valor do sensor pode ser comparado com o valor real da temperatura ambiente.



Fig 1



Fig 2