

VW Golf IV - Função de circulação de ar | HELLA

Volkswagen

Golf IV

Com ar condicionado manual

Função de circulação de ar

Nos veículos acima mencionados pode ocorrer uma suposta falha da circulação de ar.

A luz de controlo do interruptor do ar circulante (figura) pode falhar precocemente nos veículos acima mencionados. Isto leva a supor que existe uma falha eléctrica do interruptor.

Antes de se substituir o interruptor ou de se efectuar uma pesquisa abrangente de avarias, deve verificar-se o funcionamento da lâmpada e eventualmente substituí-la.



As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a

finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.