

# VW T5 — Problemas com a refrigeração ativa | HELLA

## VW T5

### Com ar condicionado automático sensor da qualidade do ar

Problemas com a refrigeração ativa/Vidros do carro embaciados

No VW T5, ano de fabrico 2004, o problema relativo aos vidros embaciados pode ser atribuído à função de avaliação defeituosa do sensor da qualidade do ar.

Sensor da qualidade do ar (Figura).

O sistema eletrónico de avaliação integrado no módulo de sensores reage a alterações na condutividade do sensor.

Neste tipo de veículo, por razões construtivas, a função ou a avaliação do sensor da qualidade do ar pode ser deturpada pela influência de salpicos e gotas de água. (O sensor da qualidade do ar está posicionado na zona por baixo do para-brisas, na área da admissão de ar fresco)

Resolução:

Verificar o funcionamento do sensor da qualidade do ar

Verificar o fusível 22

Colocar uma proteção contra salpicos e gotas de água no sensor.

Aviso adicional relativo ao serviço:

De acordo com as especificações do fabricante, o sensor da qualidade do ar não está sujeito a desgaste, em condições normais.

O filtro combinado (filtro do habitáculo) deve ser substituído após os intervalos de serviço.



## **i Aviso importante de segurança**

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.