

VW Tiguan — Avaria da luz durante a condução | HELLA

VW

Tiguan

Ano de fabrico: 2008/01–2011/07

Avaria da luz durante a condução

Nos veículos supramencionados, durante a condução, pode ocorrer repentinamente uma falha total ou parcial do sistema de iluminação.

A causa para o problema supracitado pode dever-se a um fusível com defeito, no circuito de comutação da iluminação do veículo.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados.

Deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Na oficina especializada, o fusível defeituoso é substituído por um fusível melhorado.