

VW Transporter T5 - O ventilador do radiador está em marcha constante | HELLA

Volkswagen

Transporter T5 (7HC, 7HMA, 7J0)

Ano do modelo: 2003 - 2007

O ventilador do radiador está em marcha constante

Bateria descarregada

Nos veículos supracitados, um aparelho de comando do ventilador do radiador com defeito pode provocar o funcionamento permanente do ventilador do radiador e descarregar a bateria.

Em situações extremas esta avaria pode causar um incêndio na viatura.

Podem estar afetados veículos com o seguinte número de chassis:

- WV****7H*3H000141 to 7H*7H027827
- WV****7J*4X000874 to 7J*6X035396

O fabricante automóvel já identificou o problema. No âmbito de uma ação de recolha deve-se verificar o veículo e eventualmente substituir o aparelho de comando ou a cablagem.

Não obstante, é sempre de supor, pelas mais diversas razões, que nem todos os veículos foram inspecionados e/ou reparados. Prestar atenção a esta informação, especialmente em combinação com reclamações relacionadas com o ventilador do radiador e da bateria.