



Volvo – servisní poloha st#ra##

Datový list	
Výrobce	Volvo
Model vozidla	XC 40
Motor	B4 2,0 16V
Kód motoru	B 420 T6
Rok výroby	Od roku 2019
P#íznak	Servisní poloha st#ra##
Díly HELLA k vým#n#	9XW 358 164-081

 **D#ležit# bezpe#nostní upozorn#ní**

Upozorn#ní k oprav# stíracích lišt

Vým#na lišt st#ra## na #elním skle

Aby p#i vým#n# stíracích lišt nedošlo k poškození kapoty motoru a ramen st#ra##, je t#eba st#ra#e uvést do servisního režimu.

Aktivace servisní polohy ramen st#ra##

Ramena st#ra## se p#esunou do servisní polohy a nyní je lze odklopit. Poté vym##te stírací lišty podle pokyn# výrobce vozidla.

Po vým#n# st#ra## znovu aktivujte aplikaci „Servisní poloha st#ra##“, aby se

st#ra#e vrátily do výchozí polohy.

Upozorn#ní

Ramena st#ra## jsou po odklopení napnutá pružinou a p#i necht#ném návratu do p#vodní polohy mohou poškodit #elní sklo.

Po vým#n# zkontrolujte správné usazení stírací lišty.

Aby nebyla narušena funk#nost nových stíracích lišt, je t#eba v rámci této opravy d#kladn# vy#istit #elní sklo.

Tento pokyn k údržb# lze použít pro všechny modely XC40.

Fahrzeugfunktionen



