



Volvo XC 40 – výměna pylového/kabinového filtru

Datový list	
Výrobce	Volvo
Model vozidla	XC 40
Motor	B4 2,0 16V
Kód motoru	B 420 T6
Rok výroby	Od roku 2019
Príznak	Výměna pylového/kabinového filtru
Díly HELLA k výměně	8ZC 366 122-331 / 8ZC 366 122-101

Důležité bezpečnostní upozornění

Upozornění k opravě – pylový/kabinový filtr


Při výměně pylového/kabinového filtru ve výše uvedeném vozidle postupujte takto.



- Otevřete odkládací schránku (1) a uvolněte upevňovací pásky (2), abyste mohli spustit její víko.
- Po odjištění aretovaných jazýčků (3) můžete sejmut kryt (4) a uvolnit západku (5). Nyní lze otevřít kryt (6).


Nyní lze filtr (7) vyjmout a po případném vyčištění prostoru pro filtr ho vyměnit za nový díl. Dbejte přitom na směr proudění a správné usazení filtru.

Upozornění

Upozor#ujeme, že uvedená #ísla náhradních dí# mohou být vhodná i pro jiné modely. Proto zkontrolujte, zda #ísla dí# odpovídají danému vozidlu.







7