

Fiat Punto 176 - Ausfall der rückwärtigen Leuchten | HELLA

Fiat

Punto 176

Alle

Ausfall der rückwärtigen Leuchten oder Blinker

Steckerkontakt an Rückleuchte verbrannt / korrodiert

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zum Ausfall der rückwärtigen Leuchten oder/und Blinker kommen.

Wenn das entsprechende Leuchtmittel in Ordnung ist, sollten die elektrischen Kontakte und auch die Kontakte der Stecker hinsichtlich Branntrspuren und Korrosion geprüft werden.

Branntrspuren (siehe Bild) werden meistens durch einen Wackelkontakt (mangelhafte Anpresskraft der Kontakte) hervorgerufen.

Um Abhilfe zu schaffen können die Kontakte gereinigt und wenn möglich nachgebogen werden, ggf. sind die Stecker zu erneuern.

