



PARTNERED with **Clarion**

# Jeep Infotainment Panasonic VP4R-A: Blasenbildung und Ablösung des Touchscreens

## Datenblatt

Hersteller	Jeep
Fahrzeugmodell	Compass, Renegade, Grand Cherokee, Wrangler
Baujahr	ab 2017
Symptom	Blasenbildung unter dem Bildschirm   Ablösung des Touchscreens   Probleme mit der Bildschirmanzeige   Keine Reaktion des Touchscreens

## ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis

## Funktionsstörung des Touchscreens durch physischen Defekt

Der Touchscreen des Fahrzeugs weist optische Mängel wie Blasen oder Ringe auf (wie auf dem Bild zu sehen), reagiert nicht richtig, wenn Sie darauf drücken, und ist in einem der oben genannten Fahrzeugmodelle eingebaut.

Dank der Partnerschaft zwischen Faurecia Clarion Electronics und HELLA haben wir einen Reparaturprozess entwickelt, bei dem die [Teile ausgetauscht](#) werden, die für diese Fehlfunktion verantwortlich sind.

Dadurch können Sie die volle Funktionalität und Ästhetik Ihres Panasonic VP4R-A-Bildschirms innerhalb kürzester Zeit wiederherstellen, und das zu einem Preis, der weit unter dem eines neuen Teils liegt.

