



Kia Venga - Innenraumgebläse läuft nur auf höchster Stufe

Datenblatt

Hersteller	Kia
Fahrzeugmodell	Venga
Motor	Alle Modelle
Baujahr	2016 - 10.2019
Symptom	Innenraumgebläse läuft nur auf höchster Stufe

ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis


Innenraumgebläse lässt sich nicht runterstellen

Bei o.g. Fahrzeugen mit manueller Klimaanlage kann es dazu kommen, dass das Innenraumgebläse nur noch in der höchsten Stufe (maximale Lüftergeschwindigkeit) arbeitet. In der Regel ist das ein Indiz dafür, dass der Gebläse-Regler (Widerstand) defekt ist. So verhält es sich auch bei diesen Fahrzeugen. Allerdings gelangt man an diesen über den Fahrerfußraum und nicht wie sonst üblich über den Beifahrer-Fußraum (Bild 1).

Hierzu sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Fahrpedal (Gaspedal) ausbauen, dazu die 3 Befestigungsschrauben entfernen (Bild 2)
- Stecker am Fahrpedal entriegeln und abziehen
- Schrauben (2x) des Gebläse-Reglers entfernen
- Stecker am Regler entriegeln und abziehen
- Regler ersetzen, befestigen, Stecker aufstecken (Bild 3)
- Fahrpedal montieren

- Stecker aufstecken (auf korrekte Verriegelung achten)
- Funktionsprüfung des Innenraumgebläses durchführen





Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.