



Mini R56 / R57 Klimaanlage macht Geräusche

Datenblatt

Hersteller	Mini
Fahrzeugmodell	R56 / R57
Baujahr	2009 - 2012
Symptome	summende Geräusche während des Betriebs der Klimaanlage

ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis

Mini R56 / R57 summende Geräusche während des Betriebs der Klimaanlage

Bei o.g. Fahrzeugmodellen kann es während des Betriebs der Klimaanlage zu summenden Geräuschen kommen. Diese können durch Resonanzschwingungen des Niederdruck-Kältemittelschlauchs hervorgerufen werden.

Um Abhilfe zu schaffen bietet der Fahrzeugherrsteller einen Schwingungsdämpfer (Bild 1) zur nachträglichen Montage an. Mittels zwei Schrauben (07129903806) werden die beiden Halbschalen (64509231714), ca. 80 mm entfernt von der Verkrimpfung der Schlauchverbindung, angebracht (Bild 2).

Die Niederdruckleitung befindet sich in der Nähe des Radhauses. Vor der Montage des Schwingungsdämpfers sollte die [Klimaanlage](#) hinsichtlich korrekter [Kältemittelfüllmenge](#) und Drücke geprüft werden.



< p > Bild 1: Schwingungsdämpfer zur nachträglichen Montage < /p >



<p>Bild 2: Schwingungsdämpfer ca. 80 mm entfernt von der Verkrimpung der Schlauchverbindung anbringen</p>

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.