



Nissan Juke - Motorkontrollleuchte leuchtet: Fehlercode P0603

Datenblatt

| | |
|----------------|---|
| Hersteller | Nissan |
| Fahrzeugmodell | Juke (F15) |
| Motor | Benziner |
| Baujahr | 2010 - 2020 |
| Symptom | Motorkontrolllampe leuchtet: Fehlercode P0603 |

Wichtiger Sicherheitshinweis

Motorkontrolllampe leuchtet auf beim Nissan Juke

Sollte bei o.g. Fahrzeugen die Motorkontrolllampe aufleuchten und im Fehlerspeicher der Fehlercode P0603 hinterlegt sein, kommen verschiedene Ursachen dafür in Betracht:

- Lose oder mangelhafte Batterieklemmen
- Niedriger Batteriestatus
- Generatorfehler
- Power Control Modul (PCM) fehlerhaft

Als Erste Maßnahme sollten alle systemrelevanten elektrischen Bauteile, einschließlich der Spannungsversorgung, elektrische Verbindungen und Massepunkte geprüft werden.

Wird hierbei kein Fehler festgestellt, muss nicht sofort das Steuergerät erneuert werden. Es kann sein, dass die Batterie innerhalb kurzer Zeit mehrfach ab- und angeklemmt wurde. Infolgedessen wurde die Motorkontrolllampe aktiviert. Es empfiehlt sich den Fehlerspeicher zu löschen und eine ausgiebige Probefahrt durchzuführen. Bleibt die Motorkontrolllampe aus, kann davon ausgegangen werden, dass das Problem gelöst wurde.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.