



Nissan Navara (D40) - Leistungsverlust und Fehlercode P0093

Datenblatt

Hersteller	Nissan
Fahrzeugmodell	Navara (D40)
Baujahr	2010 - 2016
Symptom	Leistungsverlust Fehlercode P0093

ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis

Leistungsverlust und ein zusätzlich abgespeicherter Fehlercode P0093 beim Nissan Navara kann folgendende Ursache haben

Kommt es bei o.g. Fahrzeugen zu einem Leistungsverlust des Motors und einem unrunden Leerlauf, können defekte Einspritzventile die Ursache sein. Ein zusätzlich abgespeicherter Fehlercode P0093 besagt, dass ein Druckabfall im Kraftstoffsystem vorliegt.

Um Abhilfe zu schaffen sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Kraftstoffleitungen, Kraftstofffilter prüfen ggf. erneuern
- Kraftstoffdruck, Druckregler und Einspritzdüsen mit Hilfe eines Diagnosegerätes prüfen
- Katalysator hinsichtlich Schäden durch unverbrannten Kraftstoff untersuchen
- Defekte Komponenten erneuern
- Fehlerspeicher löschen

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und

Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.