



Nissan Qashqai (J11) - Sporadische Auslösung der Alarmanlage

Datenblatt	
Hersteller	Nissan
Fahrzeugmodell	Qashqai (J11)
Motor	Alle Modelle
Baujahr	2014 - 2021
Symptom	Sporadische Auslösung der Alarmanlage

Wichtiger Sicherheitshinweis

Nissan Qashqai (J11) - Sporadische Auslösung der Alarmanlage

Bei o.g. Fahrzeugen kann es dazu kommen, dass die Innenraumüberwachung zeitweise den Fahrzeugalarm auslöst. Als Ursache kommt ein fehlerhafter Ultraschallsensor der Innenraumleuchteneinheit in Betracht.

Um andere Ursachen auszuschließen sollten alle in Frage kommenden Systemkomponenten geprüft und der Fehlerspeicher ausgelesen werden.

Werden keine Fehler festgestellt, empfiehlt sich der Austausch des Sensors der Innenraumüberwachung. Dieser befindet sich in der Leuchteneinheit des Fahrzeuginnenraums.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.