



# Opel Adam - Fehlercodes U0077, U0073, U0401 und ABS / ESP Kontrolllampe leuchtet auf

## Datenblatt

Hersteller	Opel
Fahrzeugmodell	Adam
Motor	1,0i / 1,2i / 1,4i
Baujahr	2012 - 2019
Symptom	ABS / ESP Kontrolllampe leuchtet auf

## ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis

## Beim Opel Adam sind Fehlercodes U0077, U0073, U0401 hinterlegt und ABS/ESP-Kontrolllampe leuchtet sporadisch auf

Bei o.g. Fahrzeugen kann die ABS/ESP-Kontrolllampe sporadisch aufleuchten. Im Fehlerspeicher des Steuergerätes sind Fehlercodes wie z.B. U0077, U0073, U0401 abgelegt. Die Fehler beziehen sich auf Kommunikationsprobleme der Datenbus-Systeme.

Als erste Maßnahme sollten alle Systemkomponenten der jeweiligen Systeme, die Batterie und Bordnetzspannung geprüft werden.

Die eigentliche Ursache ist aber oftmals im Bereich der Zündanlage zu suchen, auch wenn dies nicht unbedingt nachvollziehbar ist.

Es empfiehlt sich das Zündmodul und die Zündkerzen auszubauen und zu prüfen. Nach dem Entfernen der Zündkerzenstecker sollten die Kontakte hinsichtlich Korrosion und Branntspuren geprüft werden. Ebenfalls können Zündspule und Gummistecker Isolationsschäden aufweisen.

Um Abhilfe zu schaffen sollten das Zündmodul und die Zündkerzen erneuert werden. Nach Abschluss der Reparatur ist der Fehlerspeicher zu löschen.





Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.