



Opel Corsa E - Geradeauslauf beeinträchtigt: Fahrzeug zieht zu einer Seite hin

Datenblatt	
Hersteller	Opel
Fahrzeugmodell	Corsa E
Motor	Alle Modelle
Baujahr	2014 - 2019
Symptom	Fahrzeug zieht einseitig

Wichtiger Sicherheitshinweis


Fahrzeug zieht einseitig

Bei o.g. Fahrzeugen kann es dazu kommen, dass das Fahrzeug einseitig zieht, obwohl sich das Lenkrad in Geradeausstellung befindet.

Oftmals wurden schon folgende Maßnahmen ergriffen, die sinnvoll sind aber nicht zum Erfolg geführt haben:

- Reifendruck geprüft
- Achsteile/Achsaufhängung geprüft (Gelenk-/ Lagerspiel; Feder gebrochen, Stoßdämpfer defekt etc.)
- Räder getauscht
- Achsvermessung durchgeführt
- Fehlerspeicher ausgelesen (kein Fehler abgespeichert)

Um Abhilfe zu schaffen, kann der Lenkwinkel-Sensor mit Hilfe eines Diagnose-Gerätes neu kalibriert werden. Erfahrungsgemäß läuft das Fahrzeug danach wieder geradeaus.



Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.