



# Peugeot Boxer - Warnmeldung: "Motorstart in 100km nicht mehr möglich" + Fehlercode P20EE

## Datenblatt

Hersteller

Peugeot

Fahrzeugmodell

Boxer III

Motor

2,0 HDi / 2,2 HDi (mit Euro 6.2)

Baujahr

01.09.2019 - 11.05.2021

Symptom

Motorkontrollleuchte / SCR-Kontrolllampe leuchtet

Fehlercode

P20EE

## ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis

## SCR Fehler: Die AdBlue Kontrolllampe leuchtet auf und der Fehlercode P20EE ist hinterlegt

Bei o.g. Fahrzeugen kann es während der Fahrt dazu kommen, dass plötzlich die Motor- bzw. SCR-Kontrolllampe aufleuchtet. Im Kombiinstrument erscheint die Warnmeldung: „Motorstart in 100 KM nicht mehr möglich“. Gleichzeitig ist im Motor-Steuergerät der Fehlercode P20EE (SCR-Abgasbehandlung) hinterlegt.

Als mögliche Ursache kommt eine „Softwareschwäche“ in Betracht.

Um andere Ursachen auszuschließen, sollten vor einem Software-Update alle systemrelevanten elektrischen und mechanischen Bauteile, einschließlich der Spannungsversorgung, geprüft werden.

Eine Software-Aktualisierung kann zum Beispiel über Hella-Gutmann macsRemote Services oder einem pass-thru-fähigen Diagnosegerät der Mega-Macs-Serie erfolgen. Des Weiteren ist ein registrierter Zugang zum Online-Portal des Fahrzeugherstellers erforderlich. Sollte kein entsprechendes Equipment vorhanden sein, wenden Sie sich in diesem Fall an eine autorisierte Fachwerkstatt.

## **Das könnte Sie auch interessieren**

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.