



# Porsche Cayenne - Fehlercode: 16864 / P0480 und Fahrzeug spring nicht an

## Datenblatt

Hersteller	Porsche
Fahrzeugmodell	Cayenne
Motor	4,5L V8   M48/00 und M48/50/S
Baujahr	2003 bis 2007
Symptom	Fehlercode: 16864 / P0480 - Kühlerlüfteransteuerung 1, elektrischer Fehler"   Fahrzeug spring nicht an   Batterie tief entladen

## ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis

# Porsche Cayenne - Fehlercode: 16864 / P0480 - Kühlerlüfteransteuerung 1, elektrischer Fehler"

Wird oben genannter Mangel festgestellt, kann das mit einem defekten Kühler-Lüfter-Modul im Zusammenhang stehen. Betroffen sind nur die Fahrzeuge mit zwei Lüftermotoren (Dual-Lüfter-Modul).

Ursache ist hier eine Verunreinigung in der Steuereinheit was zu einem selbständigen Ein- und Ausschalten und ungewöhnlich langen Laufzeiten der elektrischen Lüfter-Motoren führt.

Laut Fahrzeughersteller muss das komplette Dual-Lüfter-Modul ausgetauscht werden. Fahrzeuggatterie aufladen, prüfen und falls erforderlich erneuern. Fehlerspeichereinträge löschen.

## **HINWEIS**

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang immer die Reparaturhinweise des Fahrzeughersellers!

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.