



Toyota Yaris - Fehlerhafte Aktivierung der Einparkhilfe

Datenblatt

Hersteller Toyota

Fahrzeugmodell Yaris (1KR-FE)

Motor Alle Modelle

Baujahr 2011 - 2020

Symptom Einparkhilfe

i Wichtiger Sicherheitshinweis

Einparkhilfe piept ohne Hindernis

Bei o.g. Fahrzeugen kann sich die Einparkhilfe aktivieren, ohne dass ein Hindernis vorhanden ist. Dies führt manchmal unvermittelt zu akustischen Warnsignalen.

Können andere Ursachen (elektrische Komponenten / Sensoren) als Fehler ausgeschlossen werden, liegt vermutlich ein Defekt des Einparkhilfe-Steuergerätes vor. Um Abhilfe zu schaffen, sollte dieses erneuert werden. Es empfiehlt sich diesbezüglich Kontakt mit einem Toyota-Händler aufzunehmen.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.