



Toyota Yaris Hybrid - Hybridsystem schaltet ab, statt in den Notlauf zu gehen

Datenblatt

Hersteller

Toyota

Fahrzeugmodell

Yaris Hybrid

Motor

1,5i 12V HSD

Motorcode

M 15A-FXE

Baujahr

07.2020 - 11.2020

Symptom

Hybridsystem schaltet ab

ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis

Hybridsystem schaltet unvermittelt ab

Bei o.g. Fahrzeugen kann es dazu kommen, dass bei plötzlicher Beschleunigung des Fahrzeugs das Hybrid-System unvermittelt abschaltet, anstatt in den Notfallmodus zu wechseln.

Bei starker Beschleunigung kann es vorübergehend zum Schlupf im Eingangsdämpfer des Hybrid-Getriebes kommen.

Aufgrund einer Softwareschwäche des Hybrid-Steuergerätes, kann dies zum Abschalten des Hybridsystems führen. Der Fahrzeughersteller hat das Problem erkannt und bietet als Abhilfemaßnahme (für Fahrzeuge aus dem Bauzeitraum 07.07.2020 bis 13.11.2020) ein Software-Update an. Die Maßnahme trägt die Kennzeichnung „22SMD-092“ und wird im Garantie System vermerkt.

Eine Software-Aktualisierung kann ggf. über Hella-Gutmann macsRemote Services oder einem pass-thru-fähigen Diagnosegerät der mega macs-Serie erfolgen. Des Weiteren ist ein registrierter Zugang zum Online-Portal des Fahrzeugherstellers erforderlich. Sollte kein entsprechendes

Equipment oder kein Zugang vorhanden sein, wenden Sie sich in diesem Fall an eine autorisierte Fachwerkstatt.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.