



# Toyota Yaris - Motorkontrollleuchte & Fehlercode P0011

## Datenblatt

Hersteller	Toyota
Fahrzeugmodell	Yaris
Motor	1,0 i (1KR-FE)
Baujahr	bis 2015
Symptom	Motorkontrollleuchte   Fehlercode: P0011

### i Wichtiger Sicherheitshinweis

## Motorkontrolllampe leuchtet auf: Fehlercode P0011

Wenn bei o.g. Fahrzeugen die Motorkontrolllampe aufleuchtet und der Fehlercode P0011 (Nockenwellenverstellung) im Steuergerät hinterlegt ist, kommt als Ursache ein defekter Nockenwellersteller in Betracht.

Konstruktionsbedingt kann es dazu kommen, dass die Entlüftungsbohrung des Nockenwellenverstellers blockiert. Um Abhilfe zu schaffen sollte der Steller erneuert werden.

Es empfiehlt sich diesbezüglich Kontakt mit einem autorisierten Toyota-Händler aufzunehmen.

## Das könnte Sie auch interessieren

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.