



# VW Golf 7 - Ausfall des Innenraumgebläses

## Datenblatt

Hersteller Volkswagen

Fahrzeugmodell Golf 7

Baujahr 2012 - 2017

Symptom Ausfall des Innenraumgebläses

### i Wichtiger Sicherheitshinweis

## Innenraumgebläse defekt bei VW Golf 7

Bei o.g. Fahrzeugen mit Klimaanlage und automatischer Temperaturregelung kann es zu einem sporadischen oder kompletten Ausfall des Innenraumgebläses kommen.

Um Abhilfe zu schaffen, sollte der Fehlerspeicher des Klima-/Heizungssteuergerätes ausgelesen werden. Bezieht sich der Fehlercode auf einen mechanischen Fehler (z.B. B10BE07), kommt ein Defekt des Gebläse Motors in Betracht. Bezieht sich der Fehlercode auf die Spannungsversorgung oder die Signale (z.B. B10BE31), ist in den meisten Fällen der elektronische Gebläse Regler defekt.

Vor dem Austausch von Komponenten sollten weitere Störungsursachen (defekte Sicherung) ausgeschlossen werden. Darüber hinaus empfiehlt es sich zu prüfen, ob ein Software-Update für das Klima-/Heizungssteuergerät zur Verfügung steht.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.