



VW Golf 7 - Ausfall der Scheibenwischer (Frontscheibe)

Datenblatt

Hersteller	VW
Fahrzeugmodell	Golf 7
Motor	Alle
Baujahr	2012 - 2017
Symptom	Ausfall des Wischermotors der Windschutzscheibe

i Wichtiger Sicherheitshinweis

Scheibenwischer der Windschutzscheibe funktionieren nicht

Beim Ausfall der Scheibenwischer der Windschutzscheibe sollte zunächst die Sicherung überprüft werden. Ist sie nicht defekt, empfiehlt es sich mit Hilfe eines Diagnosegerätes den Fehlerspeicher auszulesen. Ist dort ein Fehlercode im Zusammenhang mit dem Wischermotor hinterlegt, kommt als Ursache ein Kommunikationsfehler zwischen Wischermotor und Multifunktionssteuergerät in Betracht.

Abhilfe kann in diesem Fall durch ein 10-minütiges Abklemmen der Batterie geschaffen werden. Nach dem Anschließen der Batterie sollten alle Fehlerspeichereinträge gelöscht werden. In vielen Fällen funktioniert der Wischermotor wieder. Vergewissern Sie sich, ob ein Softwareupdate seitens des Fahrzeugherstellers zur dauerhaften Abhilfe des Problems zur Verfügung steht.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und

Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.