



# VW Passat - Motor geht plötzlich aus

## Datenblatt

Hersteller	VW
Fahrzeugmodell	Passat B6 (3C)
Motor	Benziner
Baujahr	2005 - 2010
Symptom	Motor geht plötzlich aus

## Wichtiger Sicherheitshinweis

## Motor geht plötzlich aus

Bei o.g. Fahrzeugen kann es dazu kommen, dass der Motor nach dem Starten oder auch während der Fahrt plötzlich ausgeht. In manchen Fällen lässt sich der Motor anschließend wieder problemlos starten, in anderen hingegen bleibt ein Wiederanlauf aus. Im Fehlerspeicher werden dabei keine Fehlercodes abgelegt.

Als Fehler-Ursache sollte das Kraftstoffpumpen-Steuergerät in Betracht gezogen werden.

Die Kraftstoffpumpe wird bei diesen Fahrzeugen „bedarfsgerecht“ angesteuert. Eine Überwachung des Niederdrucks findet nicht statt. So dass ein fehlerhaftes Steuergerät zum Absterben des Motors führen kann.

In vielen Fällen kann hier durch das Erneuern des Kraftstoffpumpen-Steuergerätes Abhilfe geschaffen werden. Das Steuergerät befindet sich unter der Rücksitzbank. Entweder direkt auf dem Service-Deckel zum Tank oder unmittelbar unter dem Deckel. Um einen besseren Zugang zu gewährleisten, lässt sich der Deckel drehen und auch ausclippen.



