

# **Audi A4 - Dårlig eller udjævn motortomgang | HELLA**

**Audi A4**

**2,0i 16V TSFI Quattro**

**Motorkode: CDNC**

**Årgang: 2009-2012**

**Dårlig eller udjævn motortomgang**

**Pibelyde i tomgang**

**Motorkontrollampen lyser**

**Fejlkoder:**

**P0507 Omdrejningstal over nominel værdi**

**P2187 For mager blanding ved tomgangsomdrejningstal**

Hvis den ovennævnte fejl konstateres sammen med de viste fejkoder, kan en mulig årsag til fejlen være en defekt olieudskiller (fig.) i krumtaphusudluftningen på topstykket.

I huset til olieudskilleren er der monteret trykregulerings- og kontraventiler, som regulerer udsugningen af blow-by-gasser afhængigt af motoromdrejningstallet og trykforholdet i motoren. Hvis der findes en fejl her, kan det medføre ujævn motorgang og et forøget olieforbrug. I enkelte tilfælde går motoren i køretøjet i stå direkte efter starten.

**Reparationsvejledning!**

Olieudskilleren skal i tilfælde af en skade udskiftes komplet, da den ikke kan adskilles eller renses.

Følg den pågældende køretøjsproducents reparationsvejledninger under dette arbejde!

