



Audi A5 - funktionsfejl i SCR-systemet

Datablad	
Producent	Audi
Model	A5
Motor	3.0 TDI
Motorkode	CKVC
Årgang	2011 til 2017
Symptom	Henvisning til en funktionsfejl i SCR-systemet i kombiinstrumentet
Anbefalet HGS værktøj	megamacsX

Vigtig sikkerhedsbemærkning

De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe bilværkstederne professionelt med deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, bør kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

Funktionsfejl i SCR-systemet

Med ovennævnte køretøjstype kan der blive vist en meddelelse i kombiinstrumentet, der angiver, at ureaadditivsystemet ikke fungerer korrekt.

Hvis ovennævnte fejl konstateres, kan det skyldes en softwarefejl i styreenheden. For yderligere fejlfinding skal det komplette ureaadditivsystem kontrolleres visuelt. Der må ikke være synlige udvendige lækager. Påfyldningsniveauet i additivtanken skal også kontrolleres; den skal være tilstrækkelig fuld.

Hvis der ikke kan lokaliseres andre fejl som årsag i forbindelse med fejlfinding, bør det kontrolleres, om der foreligger en softwareopdatering til styreenheden.

En softwareopdatering kan f.eks. foretages via Hella-Gutmann macsRemote Services eller en PassThru-kompatibel diagnoseenhed fra Mega- Macs-serien. Desuden kræves der registreret adgang til køretøjsfabrikantens onlineportal. Hvis der ikke er noget egnet udstyr til rådighed, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Når fejlen er blevet udbedret, skal du slette fejlhukommelsen og derefter foretage en testkørsel.

Information

Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger!

Genoptryk, videregivelse, reproduktion i enhver form samt meddelelse af indholdet i dette dokument, også delvist, er kun tilladt med vores udtrykkelige skriftlige samtykke og med angivelse af kilder. Skematiske fremstillinger, billeder og beskrivelser tjener kun til forklaring og visning af dokumentteksten og kan ikke anvendes som grundlag for indbygning og konstruktion. Alle rettigheder forbeholdes.