

Audi TT - Kondensat i forlygten | HELLA

Audi

Audi TT

Årgang: 2006 - 2014

Kondensat i forlygten

Hvis der på de ovennævnte modeller konstateres kraftig dannelse af kondensat i forlygterne, kan det skyldes vandindtrængen gennem ventilationsslangen.

Bilproducenten tilbyder til afhjælpning en ændret slange (fig. 1/ fig. 2), som skal reducere den kraftige kondens. Monteringspositionen er endvidere foruddefineret ved dens facon.





Reservedels-nr.: Ventilationsslange

Venstre: 8J0 941 717 B

Højre: 8J0 941 718

Fig. 1

Fig. 2