

BMW 1-serie, 5-serie, 7-serie - Fuldstændig afladning af batteriet | HELLA

**BMW Modelserier: 1-serie, 5-serie, 7-serie 4- og 6-cylindrede dieselmodeller
Produktionstidsrum: 05 - 11 / 2009
Fuldstændig afladning af batteriet.** Hvis der for ovennævnte modeller klages over, at batteriet aflades fuldstændigt ved længere tids stilstand, kan dette skyldes en fejl i brændstoffiltrets varmeelement. En kontaktproblem medfører, at batteriet konstant sender strøm til brændstoffiltrets varmeelement. Det kan medføre afladning af batteriet ved længere tids stilstand. Det kan evt. også medføre, at tilslutningerne i motorrummet bliver svedne, hvilket i værste fald kan medføre motorbrand. Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet. Man må dog af diverse grunde gå ud fra, at ikke alle biler er blevet kontrolleret eller udbedret. På værkstedet udskiftes brændstoffiltrets varmeelement.

Series: 1, 5, 7

4 and 6 cylinder diesel

Production period: 05/2009 to 11/2009

Complete discharge of the battery.

If a full discharge of the battery after long periods of disuse is determined in the vehicles listed above, the cause may be a defect in the fuel filter heater.

A contact problem results in the battery continuously energising the fuel filter heater. Long periods of disuse may therefore discharge the battery.

The connections in the engine compartment may also scorch, triggering an engine fire in the worst-case scenario.

The vehicle manufacturer has already addressed the issue and notified owners of affected models. For various reasons, however, it must be assumed that not all vehicles have been checked or modified.

The fuel filter heater is replaced at specialist garages.