



BMW 1-serie - Summende støj når klimaanlægget er slukket

Datablad	
Producent	BMW
Model	1-serie (F40)
Motor	Alle modeller uden Keyless-system
Årgang	2019 -
Symptom	Summende støj



Summen når klimaanlægget er slukket

Når motoren kører i tomgang, kan der være en summende lyd i motorrummet, når klimaanlægget er slukket. Det kan skyldes klimakompressoren.shy />

Før udskiftning af kompressoren skal man kontrollere batterispændingen, strømforsyningen til kompressoren og den korrekte kølemiddelmængde hhv. systemtrykket.

