



BMW 1-serie - Vibrationer og støj fra motorrummet

Datablad	
Producent	BMW
Model	1-serie (F40)
Motor	Alle modeller
Årgang	2019 - 31-10-2020
Symptom	Vibrationer i bilen



Vibrationer og støj under forskellige kørselsforhold

Ovennævnte køretøjer kan vibrere og støje ved acceleration, bremsning og igangsætning. De bankende lyde opfattes som kommende fra motorrummet.shy />

Årsagen kan være en fejl i øverste højre motorophæng.shy />

For at udelukke andre årsager skal man, inden motorophænget udskiftes, kontrollere motorens og gearkassens ophæng, hjulophæng samt andre komponenter (som kan tænkes at forårsage støjen).