



BMW 2-serie Active Tourer - Udskiftning af kabinefilteret

Datablad	
Producent	BMW
Model	2-serie Active Tourer (F45)
Motor	Alle
Årgang	2014 - 2021
Symptom	Udskiftning af kabinefiltret



Udskiftning af pollenfilter i BMW 2-serie Active Tourer

Ved udskiftning af kabinefilteret på ovennævnte modeller skal man være opmærksom på bestemte punkter og gå frem som følger:

- Fig. 1: Fjern beklædningen i fodrummet i passagersiden ved først at fjerne skruerne (2 stk.).
 - Fig. 2: Fjern det venstre dæksel i fodrummet i passagersiden ved først at fjerne de to skruer
 - Fig. 3: Fjern luftudtaget ved at fjerne skruen (1 stk.) og trække luftudtaget til højre
 - Fig. 4: Træk slangen fra varme-/klimaanlægget af mod højre
 - Fig. 5: Frigør dækslet fra varme-/klimaanlæggets hus, og tag det af
 - Fig. 6: Træk kabinefilteret ud
- Montering af det nye filter sker i modsat rækkefølge.





