



BMW 3-serie Gran Turismo - hylende lyde i området omkring køretøjets undervogn

Datablad	
Producent	BMW
Model	3-serie Gran Turismo
Type	F34
Årgang	fra 2013
Symptom	Hylende lyde i området omkring køretøjets undervogn fra en hastighed på 90 km/h.




BMW 3-serie Gran Turismo - hylende lyde

Hvis ovennævnte problem konstateres, kan en mulig årsag være for stor afstand ved overgangen mellem det forreste og det midterste undervognsdæksel.

Afhjælpning:

- Fjern først det midterste beskyttelsesdæksel for undervognen.
- Rengør det område, der er markeret på billedet, grundigt, og monter skumpuden OE nr. 16111181918 i henhold til køretøjsfabrikantens anvisninger.
- Monter det midterste beskyttelsesdæksel for undervognen igen.

Efterfølgende bør der foretages en prøvekørsel for at kontrollere, at reparationen er udført korrekt.



Rengør det område, der er markeret på billedet, grundigt, og monter skumpuden OE nr. 16111181918 i henhold til køretøjsfabrikantens anvisninger.

Bemærkning

Vær opmærksom på, at disse arbejder kun må udføres af et autoriseret fagkyndigt værksted, og at bilproducentens reparations- og vedligeholdelsesanvisninger skal følges!